



PLAN ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ WE WŁOŚCIBORZU NA LATA 2023-2024

Stosownie do przepisów art. 14 Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. 2022 poz. 2240), ustala się Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Domu Pomocy Społecznej we Włóściborzu na lata 2023-2024.

| Zadania do realizacji | Czas realizacji | Podmiot odpowiedzialny |
|---|-----------------|----------------------------------|
| ➤ Działania w obszarze dostępności cyfrowej | | |
| Bieżące dostosowywanie treści na stronie internetowej i stronie BIP do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami. | 2023-2024 | Koordynator jednostki/Informatyk |
| Wdrażanie treści na stronę internetową i stronę BIP dostępnych cyfrowo. | 2023-2024 | Koordynator jednostki/Informatyk |
| Systematyczne monitorowanie informacji publikowanych na stronach. | 2023-2024 | Koordynator do spraw dostępności |
| Coroczny przegląd deklaracji dostępności. | 2023-2024 | Koordynator do spraw dostępności |
| ➤ Działania w obszarze dostępności architektonicznej | | |
| Bieżące monitorowanie struktury architektonicznej budynku w celu zapewnienia dostępności architektonicznej dla osób ze szczególnymi potrzebami. | 2023-2024 | Koordynator jednostki |
| Przestawić znak miejsca postojowego dla osób niepełnosprawnych w bardziej widocznym miejscu, przy drodze lub pomalować niebieską farbą wydzielone miejsce parkingowe (znak poziomy P-20 | 2023 | Koordynator jednostki |



DOSTĘPNOŚĆ

| Zadania do realizacji | Czas realizacji | Podmiot odpowiedzialny |
|---|-----------------|------------------------|
| „koperta” - w przypadku przeznaczenia stanowisk postojowych dla osób z niepełnosprawnością należy wewnątrz „koperty” umieścić symbol osoby niepełnosprawnej (znak P-24) | | |
| Oznaczyć kontrastowo szklane elementy drzwi żółtym pasem o szerokości 10-15 cm umieszczonym na dwóch wysokościach 0,8-1,2m i 1,4-1,7m | 2023 | Koordynator jednostki |
| Obrys drzwi windy zaleca się oznaczyć kolorem kontrastowym, względem koloru ściany/drzwi windy (optymalnie kolorem żółtym). | 2023 | Koordynator jednostki |
| Oznaczyć panel sterowania przed wejściem do windy oraz wewnątrz kabiny – powinien odróżniać się kolorystycznie od ściany. | 2023 | Koordynator jednostki |
| Umieścić w wejściu do budynku strzałkę z kierunkiem wyznaczającym drogę do windy. | 2023 | Koordynator jednostki |
| Zawiesić tablice informacyjne na wysokości 80 cm. | 2023 | Koordynator jednostki |
| Stosować na wszelkich tablicach informacyjnych duże i bezszeryfowe czcionki. | 2023-2024 | Koordynator jednostki |
| ➤ Działania w obszarze dostępności informacyjno-komunikacyjnej | | |
| Zamieszczenie tablicy informacyjnej o możliwości wizyty w podmiocie z psem asystującym. | 2023 | Koordynator jednostki |

DOSTĘPNOŚĆ

| Zadania do realizacji | Czas realizacji | Podmiot odpowiedzialny |
|--|-----------------|----------------------------------|
| ETR – przygotowanie tekstu łatwego do czytania i zrozumienia w formacie PJM. | 2024 | Koordynator do spraw dostępności |